## 1.3 AP-Spülkasten (tiefhängend)

								sub Sub		
		<b>110.000</b> (bis 1975)	120.000 (1975-1984) 120.000 (1985-1991)	<b>125.920/923</b> (1976-1983)	127.000 (1983-1984) 127.000 (ab 1985)	<b>123.000</b> (1992-1994)	<b>130.000</b> (1994-1997)	<b>140.300</b> (ab 1997)	<b>140.000</b> (ab 2001)	
	Deckel	215.149.11.1	215.292.11.1	215.352.11.1	215.430.11.1	240.151.11.1	240.099.11.1	240.425.xx.1	240.947.xx.1	
	Feder	-	-	-	813.514.00.1	-	813.514.00.1		-	
1. Jan 1. 2. 8	Betätigungshebel Wasserspartaste	816.768.00.1 (1.)	215.362.00.1 (2.)	215.362.00.1 (2.)	-	-	-	-	-	
	Ventilträger / Konsole	-	-	-	-	889.853.00.1	-	240.426.00.1	240.948.00.1	
	Ersatzheberglocke	240.11	3.00.1	-	240.113.00.1	240.140.00.1	890.095.00.1	240.428.00.1	240.950.00.1	
	Bügelset für Heberglocke		241.16	37.00.1		241.167.00.1				
	Heberglockendichtung bis 1974 (Ø 63x23) ab 1975 (Ø 63x32)	891.015.00.18 16.418.00.1					816.418.00.1			
	ErsatzfüllventilU nifill	240.700.00.1			240.700.00.1					

	Dichtungsset zu Füllventil Unifill	240.771.00.1								
3000	Verbindungsschlauch			-	-	240.10	38.00.1	-	-	
	Überwurfmutter für Spülrohr	891.289.11.1				-	_	240.431.11.1		
	Quetschdichtung und Schleifring	258.236.00.1				-	-	258.236.00.1		
	Bassin (Austausch)	215.026.11.1		-	215.026.11.1	-	-	240.429.00.1		
	Bassindichtung	891.018.00.1				-	-	-	-	
	Befestigungsmaterial / Spülkastenaufhängung			294.82	25.00.1		240.430.00.1			
	Eckventil	215.085,21.1							-	
	Kippdichtung mit Sicherungsring			-	-	240.139.00.1		-	-	
O George	Servicepaket	288.585.21.1				-	-	216.732.00.1		
	Staueinsatz	217.807.00.1 214.055.00.1 217.807.00.1					240.344.00.1			

Dichtungsset