OEG Service Koffer:

Eine echte Hilfe bei allen Reparaturen an Ölbrennerpumpen

Mit Hilfe der beiden Brennerpumpen AU und den im Koffer befindlichen Zubehörteilen, ist der Heizungsinstallateur in der Lage, den größten Teil der eingesetzten Heizöl- und Kerosin Pumpen mit oder ohne Magnetventil, ungeachtet der Drehrichtung, der Lage des Düsenausganges und der Nabenbefestigung, zu reparieren.

Dieser Koffer enthält außerdem die am meisten benötigten Ersatzteile.

Inhalt des Koffers (Art. Nr. 112100000):

- 1 Pumpe AU 47 L (Drehrichtung links, Düsenausgang rechts oder links), Art. Nr. 112000000
- 1 Pumpe AU 47 R (Drehrichtung rechts, Düsenausgang rechts oder rechts), Art. Nr. 112000010
- 2 Steckerkabel ENC 60, Art. Nr. 112101220
- 2 Filter, Art. Nr. 112101230
- 1 Spule 220-240 V, 50/60 Hz, art. Nr. 112101210
- 2 Deckeldichtungen, art. Nr. 112101020
- 2 Deckeldichtungen, art. Nr. 112101021
- 1 Umrüstsatz von Pumpe AU auf AE, art. Nr. 112102003
- 1 Adapterring Ø 32/ Ø 54 mm, art. Nr. 112102004
- 1 Zwischenflanschadapter, Art. Nr. 112101160, der es erlaubt von einer Nabenbefestigung Ø 32 auf eine Flanschbefestigung mit Ø 54 mm umzurüsten.

Alle Teile sind separat erhältlich um eventuell Teile des Koffers wieder zu ergänzen.

Der Koffer selbst ist sehr robust und wird bald zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel.