

Ihr Stempel/Eindruck

Änderungen vorbehalten · Technischer Stand Januar 2008
Artikel Nummer 10135-1



mit staatlich anerkannten Prüfstellen




für Messgeräte für Wasser

für Messgeräte für Wärme

BEDIENUNGSANLEITUNG

Integral-MK MaXX

*Für den Eigentümer der Messanlage:
Bitte beim Gerät belassen!*



2. LCD-Ebene Servicedaten

Ein Temperaturfühlersymbol blinkt und das Servicemännchen erscheint permanent



↳ der entsprechende Fühler ist defekt

(= Vorlauf, = Rücklauf)
↳ Fachinstallateur verständigen

Beide Temperaturfühler erscheinen abwechselnd blinkend und das Servicemännchen erscheint permanent



↳ beide Temperaturfühler sind defekt


↳ Fachinstallateur verständigen

Das Servicemännchen erscheint zusammen mit weiteren Symbolen und Ziffern; weitere Anzeigen können jedoch über den Drucktaster abgerufen werden.



↳ Energieberechnung ist gestoppt
↳ ggf. Fachinstallateur verständigen

LCD-Ebenenwechsel erfolgt durch längeres Betätigen (ca. 3 s), Anzeigenwechsel durch kurzes Betätigen des Drucktasters.



Bei Anschluss eines Optionssteckers erscheint die 2. Ebene "Wasserzähler + Optionen".


2. LCD-Ebene Optionen

Nur aktiv, wenn Wasserzähler bzw. M-BUS Optionskarte angeschlossen. Anzeigenwechsel durch kurzes Betätigen des Drucktasters. ↕

Primäradresse	155
Sekundäradresse, achtstellig z.B. 12345678 (Ziffer 1-2)	1234
Sekundäradresse, achtstellig z.B. 12345678 (Ziffer 5-8)	5678
Anzahl der angeschlossenen Wasserzähler	4
Impulswertigkeit der Wasserzähler 100 l/Impuls	100
kumulierter Verbrauch in m ³ Wasserzähler 1	15060
Jahresstichtag* Wasserzähler 1 (Monat, Kennzahl) und kumulierter Verbrauch zum Stichtag hier 132,6m ³ per Dezember 2007 (12.99) im 2. Sekunden-Wechsel (siehe Seite 2)	1299
Anzeigen für Wasserzähler 2 bis 4 analog Wasserzähler 1.	13260

Serviceanzeigen

Beim Auftreten einer der unten genannten Störungen bleibt das LCD permanent eingeschaltet!

	Durchflusspfeil erscheint blinkend zur Zeit kein Durchfluss messbar (z.B. Sommerbetrieb oder wenn Pumpe steht)
	ggf. Heizungssystem kontrollieren, falls erforderlich Fachinstallateur verständigen.
	Der Durchflusspfeil und das Service-männchen erscheinen permanent kein Durchfluss und $\Delta T > 15^\circ\text{C}$ seit mehr als 24 h (Problem an Heizungsanlage oder Zähler)
	Heizungssystem kontrollieren, Fachinstallateur verständigen
	Beide Temperaturfühlersymbole erscheinen gleichzeitig blinkend Negative Temperaturdifferenz, eventuell sind Temperaturfühler vertauscht
	Heizungssystem kontrollieren, Fühler richtig einbauen (siehe Montageanleitung), ggf. Fachinstallateur verständigen.