

Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinde GZ mit bewährtem Holzgriff



Simply better.



- 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
- Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
- Spannkraft bis zu 6.000 N
- Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- Ergonomisch geformter Holzgriff
- Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Höchste Stabilität

Die optimierte Profilform garantiert Ihnen einen höheren Spannkraftaufbau in kürzerer Zeit bei größerer Stabilität und Sicherheit. Der aus einem Stück geschmiedete Festbügel mit angeformter Druckplatte ist vergütet und verzinkt, dadurch hochbelastbar und verwindungssteif.

Geschmiedeter Gleitbügel

Der Gleitbügel in U-Form aus geschmiedetem Vergütungsstahl garantiert höchste Sicherheit durch die geradlinige Kraftübertragung und hält selbst größten Belastungen stand. Darauf können Sie sich jederzeit verlassen.

Wechselbare Druckplatte

Die werkzeuglos wechselbare Druckplatte bringt noch mehr Komfort in Ihren Arbeitsalltag. Sie lässt sich sehr einfach und schnell tauschen.

Leichtgängige Spindel

Die oberflächenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde ist besonders leichtgängig und verkantet nicht. Für ein noch effizienteres Arbeiten.

Bestellnummer	Spannweite	Ausladung	Schiene	Gewicht	Verpackungseinheit
	mm	mm	mm	kg	St.
GZ10	100	60	15x6	0,000	10
GZ12	120	60	15x6	0,000	10
GZ30-6	300	60	15x6	0,000	10
GZ16	160	80	17,5x6,8	0,000	10
GZ20	200	100	22x8,5	0,000	10
GZ30-10	300	100	22x8,5	0,000	10
GZ25	250	120	24,5x9,5	0,000	10
GZ30-12	300	120	24,5x9,5	0,000	10
GZ40-12	400	120	24,5x9,5	0,000	10
GZ30	300	140	28x11	0,000	10
GZ40	400	120	28x11	0,000	10
GZ50	500	120	28x11	0,000	5
GZ60	600	120	28x11	0,000	5
GZ80	800	120	28x11	0,000	5
GZ100	1000	120	28x11	0,000	5
GZ125	1250	120	28x11	0,000	1

Anwendung:

- Innenausbau
- Metallbau
- DIY
- Möbel- und Schreinerarbeiten
- Schlosserarbeiten
- Zum federnden, elastischen und kraftvollen Spannen

Zubehör:

- Vario-Spannaufsatz VAD
- Schutzkappenstreifen
- Gehrungsspann-System MCX

Material / Oberfläche:

- Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
- Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
- Griff aus Holz, Wasserlack
- Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt

Pflegehinweise:

1. Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
2. Generell Schmutz entfernen
3. Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
4. Spindel regelmäßig reinigen und ölen
5. Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
6. Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

Gefahrenhinweise:

- Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
- Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
- Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
- Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.