



Montageanleitung

1. Lösen Sie die Schraube am Gehäusedeckel, und nehmen Sie diesen ab.
2. Führen Sie das Anschlußkabel durch die Zugentlastung, und schließen Sie den Ventilator an.
3. Den Deckel wieder aufzuschrauben und den Ventilator ins Rohr schieben. Föderrichtung beachten. Je nach Bedarf zur besseren Fixierung Schaumstoffklebeband am Ventilator anbringen.
4. Zur Sicherstellung des Feuchtigkeitschutzes (Spritzwasser oder Regen) muß ein Schutzgitter oder eine Verschlußklappe an der Ausblasöffnung angebracht werden.
5. Bei Entlüftung von Räumen muß für ausreichende Zuluft gesorgt werden.
6. Bei der Elektro-Installation und Montage DIN/EN/DE 0100 T 701 zu beachten (Schutzzonen). Verwendbar sind folgende Leitungstypen: NYM Ø 3 x 1,5 mm, bei Geräten mit Nachlaufrelais NYM Ø 4 x 1,5 mm.
7. Achtung: Alle Arbeiten am Stromnetz (z.B. das Anschließen) und Reparaturen vom Fachmann ausführen lassen! Dieses Gerät darf nicht in Räume eingebaut werden, in denen explosionsgefährliche Stoffe gelagert werden.
8. Wartung: Der Motor ist wartungsfrei und für den Dauerbetrieb ausgelegt. Die Gleitlager sind mit einem dauerhaften Schmiermittelvorrat versiehen.

Instructions

1. Loosen the screw on the housing cover before removing.
 2. Guide the connecting cable through the pull relief and connect the ventilator.
 3. Screw cover back on and push the ventilator into the pipe. Please observe the conveyor direction. If required, use foam rubber adhesive strips may be applied to the ventilator to secure this more firmly.
 4. A protective grid or tube cap must be fitted to the blast opening in order to guard against moisture (splash water or rain).
 5. Ensure that there is sufficient air inlet when airing rooms.
 6. Please observe DIN/VDE 0100 T 701 (protective zones) during electrical installation and mounting. The following capacity types may be used: NYM Ø 3 x 1.5 mm; please use NYM Ø 4 x 1.5 mm on any equipment with follow-up relay.
 7. Please note: Only allow specialized personnel to carry out repair work and work on the mains supply.
- This equipment may not be installed in rooms used to store materials which are to be regarded as an explosion hazard.
8. Maintenance: The motor does not require maintenance and is designed for continuous operation. The friction bearings are supplied with a permanent lubrication-supply:

Instructions

1. Dévissez la vis sur le couvercle du boîtier et retirez ce dernier.
2. Introduisez le câble de connexion dans le dispositif de soulagement de traction et branchez le ventilateur.
3. Vissez à nouveau le couvercle et poussez le ventilateur dans le tube. Respectez la direction d'insertion. Apposez au besoin des bandes de mousse autocollantes sur le ventilateur pour une meilleure fixation.
4. Pour assurer la protection contre l'humidité (éclaboussures d'eau ou pluie), on devra installer une grille de protection ou un volet de fermeture au niveau de l'orifice de purge.
5. Veiller à une aménée d'air suffisante pour l'aération des locaux.
6. Respecter les normes DIN/VDE 0100, T 701 lors de l'installation et du montage des systèmes électriques (zones de protection). Les types de puissance suivants peuvent être utilisés: NYM Ø 3 x 1,5 mm, chez les appareils avec relais de marche à vide NYM Ø 4 x 1,5 mm
7. Attention: seul un ouvrier spécialisé est autorisé à exécuter les travaux sur le réseau électrique (par exemple le branchement) et les réparations! Cet appareil ne doit pas être installé dans des locaux dans lesquels des substances présentant des risques d'explosion sont entreposées.
8. Maintenance: le moteur ne nécessite aucune maintenance et est conçu pour un service permanent. Les paliers à glissement sont munis d'un réservoir de lubrifiant durable.

Instrukzione

1. Asportare il coperchio dell'alloggiamento svitandone la vite.
2. Far scorrere il cavo di connessione attraverso il dispositivo di allentamento di tensione e allacciare il ventilatore.
3. Riavvitare il coperchio e introdurre il ventilatore nel foro. Prestare attenzione all'orientamento. Qualora si ritenga che il ventilatore non sia fissato in modo adeguato, applicare dei nastri adesivi in resina espansa.
4. Per una maggiore protezione dall'umidità (da spruzzi d'acqua o pioggia) è opportuno applicare una griglia protettiva o un coperchio aerniarsi sull'apertura di sfato.
5. Per un'adeguata areazione dei locali accertarsi che l'aria d'ingresso sia sufficiente.
6. Nell'installazione delle parti elettriche così come nel montaggio sono da osservarsi le norme DIN/EN/DE 0100 T 701 (arie di protezione). Possono essere impiegate le seguenti condutture: NYM Ø 3 x 1,5 mm, più apparato con un halo-prelais NYM Ø 4 x 1,5 mm.
7. Attenzione: tutti i lavori sulla rete elettrica (quali ad es. l'allacciamento) e riparazioni sono da eseguirsi da personale qualificato. Questo prodotto non deve essere installato in locali dove sono presenti materiali esplosivi.
8. Manutenzione: il motore non necessita di manutenzione ed è progettato per un funzionamento continuo. I cuscinetti di scorrimento sono provvisti di un'abbondante riserva di lubrificante.

Instructie

1. Draai de Schroef op het deksel van de behuizing los en neem het deksel weg.
2. Haal de aansluitkabel door de trekontlasting en sluit de ventilator aan.
3. Draai het deksel weer vast, schroef het vast de ventilator in de buis. Let op de draairichting. Breng - als dat nodig is - voor een betere fixering plakstrips van schuimstof op de ventilator aan.
4. Om de garantie te hebben dat er geen vocht kan binnendringen (spatwater of regen), moet u een beschermrooster of een sluitklep op de uitblaasopening aanbrengen.
5. Als u ruimten ontluikt, moet u ervoor zorgen dat er ook veer voldeende verse lucht wordt aangevoerd.
6. Neem tijdens de elektro-installatie en de montage DIN/VDE 0100 T 701 in acht (veiligheidszones). U kunt de volgende vermoedentypes gebruiken: NYM Ø 3 x 1,5 mm, bij apparatuur met een halo-prelais NYM Ø 4 x 1,5 mm.
7. Let op: laat alle werkzaamheden aan het elektriciteitsnet (bijv. het aansluiten) en alle reparaties door een vakman verrichten! U mag dit apparaat niet in ruimten inbouwen waar explosieve stoffen worden bewaard.
8. Onderhoud: de motor vergt geen onderhoud en is bedoeld voor continu gebruik. De glijlagers hebben een permanente voorraad smeermiddel.

Instrukcja

1. Poluzować śrubę na przykrywie obudowy i zdjąć przykrywę.
2. Przeprawdzić kabel instalacyjny poprzez odcięcie kabla i podłączyć wentylator.
3. Przykrywe ponownie przywrócić i wsunąć wentylator do rury. Zwrócić uwagę na kierunek nadmuchu. W razie potrzeby, w celu pewnej stabilizacji można przymocować do wentylatora taśmę przylepną z tworzywa piankowego.
4. Dla zapewnienia ochrony przed wilgocią (odpryski wody lub deszczu) musi zostać założona na otwór wydmuchowym kratka ochronna lub klapa zamkająca.
5. Przy wietrzeniu pomieszczeń należy zadbać o wystarczającą ilość powietrza doprowadzającego.
6. Przy instalacji elektrycznej oraz montażu przestrzegać należy norm DIN/VDE 0100 T 701 (strefy ochrony). Można używać następujących rodzajów przewodów: NYM Ø 3 x 1,5 mm, a w przypadku urządzeń z przekaźnikiem nadążnym NYM Ø 4 x 1,5 mm.
7. Uwaga: wszystkie prace przy sieci elektrycznej (np. podłączenie) oraz naprawy powinny być wykonane tylko przez wykwalifikowanych pracowników! Niniejsze urządzenie nie może być wbudowywane w pomieszczeniach, w których składowane są materiały zagrożające wybuchem.
8. Konserwacja: silnik nie wymaga konserwacji i przeznaczony jest do pracy w ruchu ciągłym. Łożyska ślimakowe wyposażone są w stały zapas środków smarowych.