

**Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der
Übereinstimmung (ÜHP)
Bauelemente
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB)
Ausgabe 2017/1, Nr. C 2.15.22**

Hersteller / Auftraggeber:	OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaft m.b.H. Industriestr. 1 31840 Hessisch Oldendorf
Produkt:	Ölförderungsaggregate in Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner
Typbezeichnung:	BSVA 50-LW und BSVA 200-LW
Prüfgegenstand:	Ölförderaggregat
Technische Daten:	Details unter Abs. 2.1
Betriebsmedium:	Heizöl EL
Saughöhe:	Max. 9,0m senkrecht oder 200m waagrecht
Nennspannung:	230 V AC 50Hz
Schutzart:	IP54
Prüfanlass:	Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung (ÜHP)
Technische Regel:	DIN EN 12514-1, Ausgabe 05:2000
Prüfergebnis:	Der Prüfling stimmt mit der technischen Baubestimmung der Muster-Verwaltungsvorschrift (MVV TB) Ausgabe 2017/1 überein.
Bemerkung:	Bei wesentlichen Änderungen der technischen Regel oder der Produktionsbedingungen kann eine erneute Prüfung des Bauprodukts vor der weiteren Bestätigung der Übereinstimmung notwendig sein. In Abweichung von der Norm ist bei dem Ölförderaggregat kein Begrenzer zur Abschaltung vorgesehen. Da die Ölförderaggregate mit Leckölsensor angeboten werden, muss ein Leckölsensor installiert sein der die Anforderungen der Norm DIN EN 13160 erfüllt.

Köln, 23.11.2018
968/wi


Bearbeiter



D. Wilczek

Test Centre for Energy Appliances
Bauaufsichtliche Prüfstelle NRW 23

Bericht freigegeben nach Review



Dipl.-Ing. W. Rückwart



**OEG Oel- und
Gasfeuerungsbedarf
Gerätebau GmbH**

Industriestr. 1

31840 Hessisch Oldendorf • Deutschland

Fon: 05152 / 699 - 0

Fax: 05152 / 699 - 2000

Email: info@oeg.net

Internet: www.oeg.net

Erklärung zur veränderten Fertigung Und Funktionsweise der Aggregate BSVA 50 ... 200

25.03.2013

- Die Aggregate des Typs BSVA 50... 200 sind Niveaugeregelte Saugaggregate
- Nach dem Einschalten, wenn der untere Füllstand (unterer Schaltkontakt im Arbeitsschwimmerschalter) noch nicht erreicht ist, fördert das Aggregat Öl.
- über den Beipass (4mm EO-Rohr) wird die Pumpe dabei geschmiert
- beim Erreichen des oberen Füllstandes (oberer Schaltkontakt im Arbeitsschwimmerschalter) schaltet das Aggregat ab.
- sollte der obere Füllstand nicht innerhalb 15 Min erreicht werden schaltet das Aggregat ebenfalls ab (Ölmangelsicherung) angezeigt über die rote LED „Störung“
- sollte durch einen Defekt am oberen Schaltkontakt nicht abgeschaltet werden, schließt der Entlüfter und die Pumpe beginnt bei ca.2-2,5bar überzuströmen (es tritt kein Öl aus) das Aggregat schaltet ebenfalls nach ca. 15 Min ab.
- sollte durch eine Undichtigkeit (z.B. an einer Verschraubung) Öl austreten, wird es in der Ölauffangwanne gesammelt. Durch den Leckage-Schwimmerschalter wird das Aggregat abgeschaltet.

Mit freundlichen Grüßen,

OEG Gerätebau GmbH

Industriestr. 1

31840 Hess. Oldendorf

**OEG Oel- und
Gasfeuerungsbedarf
Gerätebau GmbH**

Industriestr. 1

31840 Hessisch Oldendorf

Germany

Firmensitz: Hessisch Oldendorf
Amtsgericht Hannover HRB 202340
Geschäftsführer: Hermann Löffeld



OEG Gerätebau GmbH

Industriestr. 1
31840 Hessisch Oldendorf
Kostenfreie Servicenummern
Fon: 0800-63 43 66 24
Fax: 0800-63 43 29 24
Email: info@oeg.net
Internet: www.oeg.net

18.02.2019 -

Herstellereklärung

Wir, Fa. OEG Gerätebau GmbH bestätigen hiermit,
dass der Leckölsensor des Typs: E-VF-80/55,
der in den Aggregaten des Typs BSVA 50-LW und BSVA 200-LW verbaut wird,
den Anforderungen der Norm DIN EN 13160 entspricht.
Die Funktionsfähigkeit des Leckölsensors ist in angemessenen Zeitabständen,
mindestens aber einmal im Jahr, zu überprüfen.

Hess.Oldendorf, den 18.02.2019

Mit freundlichen Grüßen,

OEG Gerätebau GmbH
Industriestraße 1
31840 Hessisch Oldendorf

OEG
Gerätebau GmbH
Industriestr. 1
31840 Hessisch Oldendorf
Germany

Fon: 00 800 - 63 43 66 24
Fax: 00 800 - 63 43 29 24
Email: <mailto:kleine-kalmer@oeg.net>
Net: <http://www.oeg.net>

Bankkonten:
Volksbank Halle Kto.-Nr. 308 850 300 (BLZ 460 620 51)
IBAN: DE 32480620510308850300 BIC: GENODEM1HLW
Spark. Münsterland Ost Kto.-Nr. 60 035 565 (BLZ 400 501 50)
IBAN: DE 93400501500060035565 BIC: WELA DE D1 MST

Sitz der Gesellschaft: Hessisch Oldendorf
Amtsgericht Hannover HRB 202340
USt.-IdNr. DE 126 118 390
Finanzamt Ibbenbüren
Steuer-Nr. 327/5886/0283

Geschäftsführer:
Hermann Löffel